

Vízvizsgálati jegyzőkönyv - Ivóvíz

Minta azonosító: 1654/2015
Mintavétel dátuma: 2015. június 09.
Minta beérkezés és feldolgozás dátuma: 2015. június 09.
Minta megnevezése: II.Rákóczi F. Általános Iskola
Mintavétel helye: Téglás
Mintavétel címe: 4243 Téglás, Fényes utca 2-8.
Mintavevő neve: Csekéné Szőke Erzsébet
A mintavétel akkreditáltsága: akkreditált
Megrendelő neve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Megrendelő címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1
Település azonosító: 23214
ÁNTSZ kód: 2321-705-2237

Komponens	Mért érték	Mértékegység	Vizsgálati szabvány
Telepszám 22°C	32	l ml-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
Coliformszám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli szám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001


A *-gal jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 1.mell. A és/vagy B táblázat határértékét.
A +-tel jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 1.mell. C táblázat határértékét.

A laboratórium írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.).

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálat jegyzőkönyv harmadik félnek csak a megrendelő írásos beleegyezésével adható ki.

Hajdúszoboszló, 2015.06.15.


Gálné Dolog Irén
laboratóriumvezető

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Laboratórium
 A NAT által NAT-1-1380/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.
 Telefon: 00-36-52/558-558 Telefax: 00-36-52/360-039
 e-mail: labor@hungarospa.hu WEB: www.hungarospa.hu

Vízvizsgálati jegyzőkönyv - Ivóvíz

Minta azonosító:	2105/2014
Mintavétel dátuma:	2014. július 15.
Minta beérkezés és feldolgozás dátuma:	2014. július 15.
Minta megnevezése:	Átadási pont
Mintavétel helye:	Hajdúhadház
Mintavétel címe:	4242 Hajdúhadház, Alkotmány utca 95.
Mintavevő neve:	Csekéné Szőke Erzsébet
A mintavétel akkreditáltsága:	akkreditált
Megrendelő neve:	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Megrendelő címe:	4220 Hajdúbószörmény, Radnóti M. utca 1
Település azonosító:	10393

Komponens	Mért érték	Mértékegység	Vizsgálati szabvány
Telepszám 22°C	52	1 ml-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
Coliformszám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli szám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
pH	7,20		MSZ EN ISO 9308-1:2001
Fajl. vezetőképesség	550	µS/cm	MSZ 1484-22:2009
Kémiai oxigénigény (KOIps)	0,95	mg/l	MSZ EN 27888:1998
Szabad aktív klór	<0,10	mg/l	MSZ 448-20:1990
Kötött klór	0,15	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Ammónium ion	<0,15	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Nitrit ion	<0,04	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrát ion	3,3	mg/l	MSZ EN 26777:1998
Vas	0,04	mg/l	MSZ 1484-13:2009
Mangán	<0,03	mg/l	MSZ 448-4:1983 2. fejezet
Zavarosság	0,20	NTU	MSZ 1484-2:1993
Szín	Megfelel □		MSZ EN ISO 7027:2000
Szag	Megfelel □		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet
Iz	Megfelel □		MSZ EN 1622: 2007
			MSZ EN 1622: 2007

Megjegyzés:

A * -gal jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 1.mell. A és/vagy B táblázat határértékét.
 A + -tel jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 1.mell. C táblázat határértékét.
 □: A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás.

A laboratórium írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.).

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv harmadik félnek csak a megrendelő írásos beleegyezésével adható ki.

Hajdúszoboszló, 2014.07.21.

Simonné Felegyi Edit
 Simonné Felegyi Edit
 vegyész

Gálné Dolog Irén
 Gálné Dolog Irén
 laboratóriumvezető

HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI ZRT.
LABORÁTORIUM

4200 Hajdúszoboszló,
 Szent István park 1-3.